



SMP Svensk Maskinprovning AB  
Box 56  
230 53 ALNARP  
Tel: 010-516 64 00  
besiktning@smp.ri.se

**BESIKTNINGSINTYG**  
Återkom. besiktning AFS 2003:6



PART OF RI SE

www.smp.nu

Protokoll nr  
324847-73F1

SMP Nr  
113433-6

1052174 ERI 0 2019-03-27 1010279

Besiktningdatum	2019-06-24
Nästa ordinarie besiktning	2020-06

**Objekt**

Objektslag	Hjulgrävmaskin	Er beteckning	Daniel O
Modell	JCB JS145W	Plats	
Tillv. nr	JCBJW14DP01789044	Effekt (kW)	97
		Bes.ing.	Erik Petersson
Tillv. år	2012	Mätarställning (h)	8 198
		Telefonnummer	010-5166462

**Tillsatsutrustning**

A	Tiltrotator: Engcon EC15B s/n M48235
B	
C	

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
✓	<b>MASKINHANDLINGAR</b>	✓	<b>KOMMUNIKATION</b>
0.1	Identitet	7.1	Belysning
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering
0.3	Övrigt	7.3	Signal
✓	<b>STOMME</b>	7.4	Sikt
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt
✓	<b>HJUL-/BANDSYSTEM</b>	✓	<b>AGGREGAT</b>
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla
2.2	Axel	8.2	Skopa
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste
✓	<b>DRIVSYSTEM</b>	8.4	Tiitlänkar
3.1	Mek. kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm
3.2	Servosystem	8.6	Bom
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet
✓	<b>BROMSAR</b>	8.8	Arbetshydraulik
4.1	Färdbröms	8.9	Övrigt
4.2	Parkeringsbröms	✓	<b>TILLSATSAGGREGAT</b>
4.3	Grävbröms	9.1	Stolpresare
4.4	Svängbröms	9.2	Kranarm
4.5	Övrigt	9.3	Tiltrotator
✓	<b>STYRNING</b>	9.4	Övrigt
5.1	Styrssystem	✓	<b>STABILITET</b>
5.2	Styrcylinder	10.1	Stödanordning
5.3	Styrled	10.2	Övrigt
5.4	Övrigt		
✓	<b>KAROSSERI</b>		
6.1	Fönster		
6.2	Dörr		
6.3	Förarstol		
6.4	Manöverorgan		
6.5	Värme/Ventilation		
6.6	Buller		
6.7	Hytt		

Besiktningresultat		Maxlast (kg)	Antal personer
Utan brister			
Besiktningresultat - Tillsatsaggregat			
A	Utan brister		
B			
C			

För ytterligare upplysningar se omstående sida

Blankett -2019.1.6 (313)Fa 2019-06-04



SMP Svensk Maskinprovning AB  
Box 56  
230 53 ALNARP  
Tel: 010-516 64 00  
besiktning@smp.ri.se

**BRANDSKYDDSKONTROLL**  
BRANDSKYDDSBES. - SBF 127:16

BRA

PART OF RI SE

www.smp.nu

Protokoll nr 324847-6E60	SMP Nr 113433-6
-----------------------------	--------------------

1052174	ERI	0	2019-03-27	1010279
---------	-----	---	------------	---------

Besiktningdatum 2019-06-24	
Nästa ordinarie besiktning 2020-06	

Ägare JAD
--------------

**Objekt**

Objektslag <b>Hjulgrävmaskin</b>	Er beteckning <b>Daniel O</b>
Modell <b>JCB JS145W</b>	Plats
Tillv. nr <b>JCBJW14DP01789044</b>	Effekt (kW) 97
Tillv. år <b>2012</b>	Mätarställning (h) 8 198
	Bes.ing. <b>Erik Petersson</b>
	Telefonnummer 010-5166462

Pos System/komponent	Pos System/komponent
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>ANVISNINGSSKYLTAR</b></li> <li>1.1 Handbrandsläckare</li> <li>1.2 Batterifrånskiljare</li> <li>1.3 Genomföringar släckare</li> <li>1.4 Instruktion släckanläggning</li> <li>1.5 Anvisning släckanläggning</li> <li>✓ <b>SKYLT SLÄCKARE</b></li> <li>2.1 Släckmedel/mängd</li> <li>2.2 Skötselansvisning</li> <li>2.3 Instruktion pulverläckare</li> <li>✓ <b>SKYLT ÖVRIGT</b></li> <li>3.1 Maskinskylt</li> <li>3.2 Övrigt</li> <li>✓ <b>SKYDD PLUSKABEL</b></li> <li>4.1 Kvalitet/utförande</li> <li>4.2 Batterikabel</li> <li>4.3 Generator B+</li> <li>✓ <b>POLSKYDD</b></li> <li>5.1 Batteri</li> <li>5.2 Batterifrånskiljare</li> <li>5.3 Startmotor</li> <li>5.4 Generator</li> <li>✓ <b>LEDNINGAR/KABLAGE</b></li> <li>6.1 Dimensionering</li> <li>6.2 Förläggning</li> <li>6.3 Klamring</li> <li>6.4 Genomföringar</li> <li>✓ <b>BATTERIFRÅNSKILJ.</b></li> <li>7.1 Befintlighet/Prestanda</li> <li>7.2 Placering</li> <li>7.3 Reglage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>EL ÖVRIGT</b></li> <li>8.1 Batteri</li> <li>8.2 Batteriutrymme</li> <li>8.3 Elutrustning</li> <li>8.4 Säkringar</li> <li>8.5 Starkströmsinstallation</li> <li>8.6 Övrigt</li> <li>✓ <b>BRANDSLÄCKARE</b></li> <li>9.1 Handbrandsläckare</li> <li>9.2 Fast släckningssystem</li> <li>9.3 ADR: Utökad kontroll</li> <li>✓ <b>VÄRMEANORDNING</b></li> <li>10.1 Värmare</li> <li>10.2 Bränsleledning</li> <li>10.3 Ledningsbrottsventil</li> <li>10.4 Avgassystem</li> <li>10.5 Övrigt</li> <li>✓ <b>MASKIN/MILJÖ</b></li> <li>11.1 Bränsleledningar</li> <li>11.2 Hydraulledningar</li> <li>11.3 Motorrum/Hydraulrum</li> <li>11.4 Nödstop motor</li> <li>11.5 Bränsleavstängning</li> <li>11.6 Övrigt</li> <li>✓ <b>REKOMMENDATIONER</b></li> <li>12.1 Hydraultank</li> <li>12.2 Svåråtkoml. utrymmen</li> <li>12.3 Batterifrånskiljare</li> <li>12.4 Isolering/inredning</li> <li>12.5 Motor och maskin</li> <li>12.6 Övrigt</li> </ul>

Blankett -2019.1.6 (313)Fa 2019-06-04

**Handbrandsläckare**

	Antal	Klass	Storlek
<b>Befintlig</b>	1	SS-EN3 43A 233BC	6
<b>Erfordras</b>	1	SS-EN3 27A 183BC	4

Bedömningsalternativ (Not)  
- = Kommentar  
2 = Anmärkning

**Generellt gäller att:**

- Försäkringstagaren är ansvarig för att föreskrifterna följs och att påtalade brister åtgärdas.
- Ej åtgärdade brister kan leda till att ersättning vid skada reduceras eller uteblir.
- Endast Ert försäkringsbolag kan medge undantag från kraven i SBF 127:16

Samråd gärna med försäkringsbolaget innan eventuella konstruktionsändringar görs!

För ytterligare upplysningar se omstående sida